

Удаление ошибки #103-105 в тахографе ТЦА-02НК

Данная ошибка означает, что на карте поврежден файл. Часть тахографов игнорирует эту ошибку, часть (например, VDO) - не принимают такие карты.

Начиная с определенной версии прошивки, тахографы ТЦА-02НК позволяют стирать "битый" файл.

Что необходимо:

1. Активированный тахограф ТЦА-02НК.
2. Карта Мастера без ошибки.

Если повреждена карта Мастера, то нужна еще одна карта мастерской без ошибки.

Последовательность действий:

1. вставить в первый слот тахографа карту Мастера, ввести пин-код.
2. вставить во второй слот карту с ошибкой, ввести пин-код.
3. тахограф выведет на экран сообщение "карта повреждена, необходима выгрузка" и автоматически извлечет карту.
4. выгрузить данные с поврежденной карты на ПК через картридер с помощью любой программы(например, Штрих ТахоРепорт, WorkShop).
5. после выгрузки вставить поврежденную карту во второй слот тахографа, ввести пин-код.
6. тахограф выведет сообщение на экран "карта повреждена, стереть?". выбрать "да";
7. после удаления ошибки с карты проверить работоспособность путем вставки в тахограф одной карты, на которой была ошибка.
8. пользоваться картой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если тахограф с картой Мастера по прежнему выдает ошибку карты 10х, это означает, что данная версия ПО не имеет такой функции, необходим другой тахограф или обновление текущего.

Обновление ПО выполняется с помощью специального программатора USB DEBUG ADAPTER FOR SILICON LABS (**ЭТО НЕ «ТАКОМА»**).